







Montageanleitung



Wenn der Klemmhebel in unerwünschter Stellung steht, kann er durch Herausziehen und Drehen, in die gewünschte Stellung gebracht werden



HERMANN
MECHATRONIK

Inh. Stefan Hermann
Prinz-Eugen-Str. 81
88069 Tettnang
Deutschland

www.hmqr.de

Technische Änderungen behalten
wir uns ohne Vorankündigung vor.
105867C / 190502

Montagefuß G40 L76-500mm si
Länge/Höhe = XXX mm

Art.-Nr.:
F4010